

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Установка поверки механических секундомеров

УПМС-1

Руководство по эксплуатации

4221-015-54128475-07 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение.....	3
• Назначение.....	3
• Технические характеристики.....	3
• Состав изделия.....	4
• Указание мер безопасности.....	5
• Устройство и работа.....	6
• Эксплуатационные ограничения.....	6
• Подготовка изделия к использованию.....	6
• Использование изделия.....	7
• Техническое обслуживание.....	9
• Хранение.....	10
• Приложение 1. Функциональная схема УПМС-1.....	11
• Лист регистрации изменений.....	12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Разраб.			
Пров.			
Н. сектор.			
Н. контр.			
Утв.			

4221-015-54128475-07 РЭ

Лит.	Лист	Листов
	2	

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы установки поверки механических секундомеров УПМС-1 и устанавливает правила ее эксплуатации. Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, составе, устройстве и работе УПМС-1, подготовке к использованию, техническом обслуживании, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и полного использования ее технических возможностей.

1.2.К обслуживанию УПМС-1 допускаются лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности при работе с электроустановками, имеющими допуск к работе с электроустановками до 1000 В (Группа 2) и изучившие данное руководство.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Установка УПМС-1 предназначена для поверки механических секундомеров в соответствии с ГОСТ 8.423-81 и электронных секундомеров с механическим и электрическим запуском.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Диапазон задаваемых интервалов времени $10^{-3} - 10^5$ с.

3.2.Дискретность установки интервалов времени 10^{-4} с.

3.3. Относительная погрешность установки интервала времени на сигнальном выходе 10^{-6} .

3.4.Погрешность, вносимая электроприводом механических секундомеров, 5 мс.

3.5.Количество одновременно проверяемых секундомеров до 10 штук.

3.6.Усилие нажатия на каждый секундомер не менее 20Н/м.

3.7.Электрическое питание УПМС-1 осуществляется от сети переменного тока напряжением $220\text{V} \pm 20\%$, частотой 47 – 63 Гц.

3.8.Напряжение на выходах подключения электромагнитов равно напряжению питающей сети.

3.9.Напряжение на низковольтных выходах равно уровням ТТЛ.

3.10.Потребляемая УПМС-1 мощность не превышает 250 Вт.

3.11.Масса УПМС-1 не превышает 20 кг.

3.12.Габаритные размеры УПМС-1 не превышают:

Блок таймера 145x230x200 мм

Блок секундомеров 105x790x240 мм.

3.13.УПМС-1 устойчива к воздействиям температуры окружающего воздуха от 10 °C до 35 °C , относительной влажности 80 % при 25 °C и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм Рт. ст.).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	4221-015-54128475-07 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

3.14.Средняя наработка на отказ УПМС-1 не менее 10 000 часов в нормальных условиях эксплуатации.

3.15.Средний срок службы до списания составляет 10 лет.

4.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1.Конструктивно УПМС-1 выполнена в виде двух блоков: блока таймера и блока секундомеров, соединенных между собой кабелем.

4.2.На передней панели блока таймера (рис. 4.1) расположены:

- четырехстрочный жидкокристаллический индикатор с подсветкой;
- шестнадцатикнопочная клавиатура управления.
- выключатель питания блока секундомеров



Рисунок 4.1.

4.3.На задней панели блока таймера (рис. 4.2) расположены:

- разъемы питания;
- разъем подключения блока секундомеров;
- разъемы низковольтных выходов;
- тумблер сети;
- два держателя-предохранителя блока секундомеров;
- зажим защитного заземления.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

4221-015-54128475-07 РЭ

Лист



Рисунок 4.2.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требование безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 50377-92.

5.2. К обслуживанию УПМС-1 допускаются лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности при работе с электроустановками, имеющими допуск к работе с электроустановками до 1000 В (Группа 2) и изучившие данное руководство.

5.3. Лица, допущенные к работе, должны проходить ежегодно проверку знания по технике безопасности.

5.4. Помещение, предназначенное для эксплуатации УПМС-1, должно быть оборудовано шиной защитного заземления, и удовлетворять требованиям противопожарной безопасности.

5.5. Перед началом работы проверить надежность соединения шины защитного заземления с зажимом заземления УПМС-1 (Проверить целостность проводов и затяжку клемм).

5.6. Запрещается работа с установкой во время грозы.

5.7. Запрещается разбирать установку, включенную в сеть.

5.8. Запрещается включать разобранную установку.

5.9. Запрещается самостоятельный ремонт установки.

5.10. Занесенную с мороза в теплое помещение установку можно включать не ранее чем через 2 часа.

5.11. Подсоединение и отсоединение блоков производить только при отключенном питании.

5.12. Установку и снятие секундомеров производить только при отключенном питании блока секундомеров.

5.13. Воспрещается оставлять без надзора УПМС-1 под напряжением при кратковременном отсутствии лиц, производящих работу.

5.14. Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления УПМС-1 и

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

допустимыми для прикасания металлическими частями корпуса не более 0,5 Ом.

6.УСТРОЙСТВО И РАБОТА

6.1.Задаваемый интервал времени с блока управления (1) управляет таймером (2). Таймер тактируется термокомпенсированным опорным генератором (6). Через формирователь (3) и усилитель (4) электрический сигнал поступает на электромагниты блока секундомеров (5).

6.2.Функциональная схема УПМС-1 приведена в приложении 1.

7.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1.УПМС-1 не имеет эксплуатационных ограничений.

8.ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

8.1.Извлечь УПМС-1 из упаковки, провести внешний осмотр, проверить комплектность согласно разделу 4.4221-015-54128475-07 ПС,

8.2.Изучить настоящее руководство по эксплуатации перед началом работы.

8.3.Соединить блок таймеров и блок секундомеров между собой.

8.4.Заземлить установку.

8.5.Подключить к сети напряжением 220 В.

8.6.Включить установку.

8.7.Прогреть в рабочем состоянии в течение 10 минут.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. № дубл.	Подп. и дата

9.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9.1.Произвести подготовку УПМС-1 к работе согласно разделу 8.

9.2.При включении установки на табло блока таймеров высветиться Рабочее меню (рис. 9.1).




Рисунок 9.1.

Возможны следующие режимы: <Готов>, <Счет>, <Стоп>, <Конец>.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей как перейти в Основное меню (рис. 9.2): «Для перехода в Основное меню нажмите кнопку Enter».




Рисунок 9.2.

9.3.Выставление стандартного интервала.

- В рабочем меню (рис. 9.1) нажать клавиши (1), (5), (9),(13), соответствующие интервалам 1, 3, 30, 60 минут. Далее нажать клавишу «Пуск» (8).

9.4.Ввод интервала.

В Основном меню выбрать пункт «Ввод интервала», в открывшемся подменю (рис. 9.3) ввести нужный интервал с клавиатуры (в секундах).




Рисунок 9.3.

Мигающий значок | соответствует положению курсора.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей об используемых клавишах.

9.5.Время электромагнитов.

В Основном меню выбрать пункт «Время электромагнитов», в открывшемся подменю (рис. 9.4)

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	4221-015-54128475-07 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

ввести нужное время (в секундах).




Рисунок 9.4.

Мигающий значок соответствует положению курсора.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей об используемых клавишиах.

9.6. Время перед стартом.

В Основном меню выбрать пункт «Время перед стартом», в открывшемся подменю (рис.9.5) ввести нужное время (в секундах).




Рисунок 9.5.

Мигающий значок соответствует положению курсора.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей об используемых клавишиах.

9.7. Режим одиночный/непрерывный.

В Основном меню выбрать пункт «Режим одиночный/непрерывный», в открывшемся подменю (рис. 9.6) выбрать необходимый режим.




Рисунок 9.6.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей об используемых клавишиах.

9.8. Калибровка

В Основном меню выбрать пункт «Калибровка», в открывшемся подменю (рис. 9.7):

- Клавишами «0» и «1» выбрать размер шага, 1 и 10 единиц соответственно.
- Клавиши и изменяют показатель в верхней строке на 1 или 10 единиц, в зависимости от выбранного шага. Вместе с этим соответственно изменяется показатель во второй строке.

123.0
0.0%
Шаг 10.0
Бегущая строка

Рисунок 9.7.

В нижней строке выводится подсказка для пользователей об используемых клавишиах.

9.9.Работа с клавиатурой (рис 9.8)




Рисунок 9.8.

- Клавиши «1-9», «0», «.» — ввод величин.
- Клавиши (1), (5), (9), (13) — быстрый ввод стандартных интервалов (60мин., 30мин., 3мин., 1мин.).
- Клавиша (4) — выход в предыдущее меню; сброс данных.
- Клавиша (8) — запуск и остановка работы установки после выставления интервала; перемещение курсора вверх в меню.
- Клавиша (12) — перемещение курсора вниз в меню.
- Клавиша (15) — удаление неверно набранных символов при вводе.
- Клавиша (16) — подтверждение выбора.

10.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Блок таймера установка УПМС-1 не нуждается в специальном техническом обслуживании.

10.2.При длительном перерыве в работе установку рекомендуется отключить от сети питания.

10.3.Через каждые 500 часов эксплуатации следует проверять затяжку резьбовых соединений блока секундомеров установки и при необходимости производить подтягивание.

10.4.При необходимости производят смазывание направляющих блока секундомеров густой консистентной смазкой.

10.5.Очистку поверхности корпуса установки производить сухой чистой мягкой тряпцей. Применение для очистки спирта, ацетона или других подобных растворителей не допустимо.

10.6.При попадании на поверхность прибора влаги, ее необходимо аккуратно убрать чистой, сухой тряпцей.

10.7.При попадании влаги внутрь прибора, его необходимо направить на профилактику на предприятие-изготовитель.

10.8.В случае выхода из строя следует обращаться на предприятие-изготовитель УПМС-1.

10.9.Периодическая проверка УПМС-1 производиться в соответствии с методикой проверки 4221-015-54128475-07 МП.

11.ХРАНЕНИЕ

11.1.Хранение прибора допускается при температуре от минус 40 до плюс 75 °C.

11.2.Относительная влажность при хранении не более 75% при температуре плюс 30 °C .

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ локум.	Подп.	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Функциональная схема УПМС-1

